

(((最大6点のセンサー))) が危険を察知し、バックカメラに集中できない瞬間でも

音でお知らせ



バックソナー



バックカメラがあれば安心?!

ドライバーは周囲への気配りなどで映像に集中することが難しく、バックカメラだけでは事故を防ぎきれない場合もあります。

ブザー インジケータ 音 & 点灯 で

カメラ画面を見られない状況でも分かりやすくお知らせ

障害物を検知すると
センサーと同じ位置が点灯。
インジケータの点滅は、
ブザー音と同じテンポで点滅。



検知距離は A・B の 2 タイプから選んで設定可能です

	障害物検知距離		ブザー音	インジケータ
	A タイプ	B タイプ		
コーナーセンサー	0.6m 以上	1.0m 以上	鳴りません	ブザー音と 同じテンポで 点滅 (点灯)
	-	1.0m 未満 ~ 0.7m 以上	ピツ、ピツ、ピツ	
	0.6m 未満 ~ 0.4m 以上	0.7m 未満 ~ 0.5m 以上	ピツ、ピツ、ピツ	
	0.4m 未満 ~ 0.3m 以上	0.5m 未満 ~ 0.3m 以上	ピ、ピ、ピ	
	0.3m 未満 ~ 0.2m 以上	0.3m 未満 ~ 0.2m 以上	ピー	
0.2m 未満	0.2m 未満	不定 ※鳴ったり鳴らなかつたりします		
バックセンサー	1.0m 以上	1.8m 以上	鳴りません	
	1.0m 未満 ~ 0.6m 以上	1.8m 未満 ~ 0.7m 以上	ピツ、ピツ、ピツ	
	0.6m 未満 ~ 0.4m 以上	0.7m 未満 ~ 0.5m 以上	ピツ、ピツ、ピツ	
	0.4m 未満 ~ 0.3m 以上	0.5m 未満 ~ 0.3m 以上	ピ、ピ、ピ	
	0.3m 未満 ~ 0.2m 以上	0.3m 未満 ~ 0.2m 以上	ピー	
	0.2m 未満	0.2m 未満	不定 ※鳴ったり鳴らなかつたりします	

装着例

インジケータは小型設計で
視界を妨げません。



製品寸法

幅：46.3mm
高さ：39.5mm (ブラケット含む※)
奥行：45.5mm
チルト角：60°
※スピーサーの高さは含まれません。



品名	品番	価格 (税込)
E024-STD2(後方下 2 個)	1-8677-5667-0	98,736 円
E024-STD4(後方下 4 個)	1-8677-5668-0	121,000 円
E024-STD4-C(後方下 2 個、上 2 個)	1-8677-5669-0	136,400 円
E024-STD6(後方下 4 個、上 2 個)	1-8677-5670-0	159,500 円

構成部品

(E024-STD6 6 点センサーの例)



品名	数量
ECU	1
超音波センサー (左)	3
超音波センサー (右)	3
インジケータ	1
電源ハーネス	1
分岐ハーネス	1
メインハーネス	1
センサーハーネス下 4 点	1
センサーハーネス上 2 点	1



ISUZU

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ

販売会社名

いすゞ自動車(株) グループ

いすゞA&S 株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号
<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-177

2507

●価格には取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
●価格、仕様などは2025年6月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税(10%)込みとなっております。